

Alert voor asbest

Werd je woning ergens tussen 1950 en 2000 gebouwd of grondig verbouwd? Wees in dat geval voorzichtig tijdens afbraak- of renovatiewerken in of rond je huis.

Asbest is een zeer gevaarlijke stof die kanker kan veroorzaken. Asbestvezels komen vrij door beschadiging. Die vezels zijn zo fijn dat ze door de lucht blijven zweven en zich zeer gemakkelijk verspreiden. Daarom zijn er nu strengere veiligheidsnormen voor de afbraak en de recyclage van asbest.

Opletten geblazen

Asbest zit op veel plaatsen: in onze huizen en in onze omgeving. Vroeger, en zeker tot in de jaren '80 van de vorige eeuw, leek het immers een prima bouw- en isolatiemateriaal. Het is sterk en vuurvast. Intussen weten we dat asbest ook gevaren inhoudt: de vezels waaruit het bestaat, adem je maar beter niet in. Na verloop van tijd (en dat gaat soms over tientallen jaren) kan het gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals mesothelioom en asbestose.

De zwaarste aandoeningen door asbest komen vooral voor bij mensen die vroeger ook beroepsmatig met asbest in aanraking kwamen. Maar toch zijn we met zijn allen maar beter voorzichtig wanneer we in of rond ons huis afbraak- of renovatiewerken gaan uitvoeren. Alleen als je woning van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat je met asbest in huis zit.

Asbesthoudend materiaal herken je vaak aan de wafelachtige structuur, of je ziet een soort vezelachtige structuur waar het gebroken is. Met de volgende materialen moet je zeker oppassen:

- **Golfplaten:** alle golfplaten van vóór 1998 bevatten wellicht asbest. Alleen als ze het kenmerk NT (New Technology) dragen, zit er geen asbest is.
- **Isolatiemateriaal:** ouder isolatiemateriaal bevat wellicht asbest: denk maar aan het witte gips rond leidingen, karton in elektrische toestellen, en platen om vochtige lokalen of stookruimtes te isoleren.
- **Oude buizen:** meer dan 40.000 km oude ondergrondse nutsleidingen bevatten asbest: cementbuizen voor riolering, ventilatie, regenwaterafvoer, schoorstenen of bekisting.
- **Dak- en gevelbekleding:** leien zijn alleen asbestvrij wanneer ze na 1996 gefabriceerd zijn of het kenmerk NT bevatten.
- **Oude vloerbekleding:** wees alert wanneer je oude, vooral vinyl vloerbekleding aantreft. Vaak is er een asbesthoudende vilt bevestigd aan de onderkant.

Vorzorgsmaatregelen

Soms mag je asbest zelf verwijderen. Wanneer er sprake is van hechtgebonden asbest, dan zitten de vezels vast in de structuur van de materialen. Ze kunnen daardoor niet vrijkomen, tenzij de materialen worden gebroken of beschadigd. Voorbeelden zijn asbesthoudende golfplaten of leien.

Let wel, draag altijd aangepaste beschermende kledij: een wegwerpoverall, een FFP3 stofmasker, handschoenen, veiligheidsbril... Check wat je moet doen op de app AsbestCheck of op www.alertvoorasbest.be.

Altijd een specialist in de buurt

Is er sprake van zogenoemd losgebonden of niet-hechtgebonden asbest? Dan komen er altijd vezels vrij wanneer je het materiaal verwijdert. Denk maar aan (gespoten) asbesthoudende isolatie rond leidingen. In zo'n geval moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderaar. Meer informatie op www.alertvoorasbest.be.

Kortom: hoeveel asbest er ook in of rond je woning zit, het is perfect mogelijk om het veilig te (laten) verwijderen. Alert blijven is de boodschap!

Recyclagepark Opwijk

Je kan asbestafval gratis afleveren in het recyclagepark. Dit is beperkt tot 200 kg per jaar en per huisgezin.

Ook hier moet je rekening houden met enkele veiligheidsmaatregelen. Om de verspreiding van stof tegen te gaan, moet je asbest altijd afgedekt vervoeren. Gooi nooit asbestafval in de asbestcontainer om stofvorming en verspreiding van losgekomen asbestvezels te vermijden! Volg altijd de richtlijnen van de parkwachters strikt op.


GEBONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL

Leg de voorwerpen voorzichtig in de container.
Niet breken, verschuiven, verplaatsen,... !

WAT WEL



Volgende voorwerpen in uw huis van vóór 1998 kunnen asbest bevatten:



*Vloertegels: harde, dunne asbesthoudende vinyt
Deze breken bij buiging

** Initiatienarmen: meestal zwart met witte stippen
Ook soms lichtgrijs of witte steen

Bij twijfel: vraag het aan de parkwachter

WAT NIET




*/ **Alle niet gebonden asbesthoudend materiaal**
Dit moet door een gespecialiseerde firma verwijderd worden.

vb. plaasterfolie



Vb. afdichtingskoord bij buizen
van een kachel, ketel,...
(ouder dan eind '70)



*/ **Alle voorwerpen na 1998**

In 1998 legde de Belgische overheid een asbestverbod
op voor een lange lijst van toepassingen

Links

www.intradura.be/nl

www.alertvoorasbest.be

www.asbestinfo.be

<https://ovam.be/omgaan-met-asbest>

Contactinformatie

Milieudienst

Milieudienst

Marktstraat 55
1745 Opwijk

- 052 36 51 31
 - 052 36 51 02
 - milieudienst@opwijk.be
- Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00

Morgen open van 09:00 tot 12:00

[Alle informatie](#)